

## **Politika kvality, BOZP a PO**

Politika společnosti Graphite Týn je založena na důsledném využití všech sil a prostředků pro splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i cenovou politiku. Nedílnou součástí politiky společnosti je i systémové budování pozice významného dodavatele výrobků s vysokou technickou úrovní a standardní kvalitou srovnatelnou s úrovní předních světových výrobců. Získávání nejšírších marketingových informací v oblastech užití našich výrobků přináší poznatky o nových směrech vývoje těchto výrobků, požadavcích trhu, kvalitativních náročích uživatelů a tvoří základní předpoklady pro plánování vývoje, technického rozvoje a dalšího rozvoje výroby.

Zároveň je zodpovědně přistupováno k ochraně zdraví na pracovišti a projekty týkající se této problematiky jsou významně podporovány. Společnost si klade za cíl vést procesy pro monitorování, řízení a následnou eliminaci rizik souvisejících s BOZP a PO. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je kolektivní snahou, a to jak vedení společnosti, managementu, tak i všech ostatních zaměstnanců. Důraz je kladen především na identifikaci bezpečnostních rizik vznikajících na jednotlivých pracovištích a současně na spolupráci všech našich zaměstnanců při tomto procesu, protože právě oni vědí, jakým pracovním rizikům a zatížením jsou denně vystavováni na svých pracovištích.

Po projednání vyhlásilo vedení společnosti hlavní zásady politiky kvality, BOZP a PO, a přijetím těchto zásad se vedení zavazuje:

1. K neustálému zlepšování systému řízení a výkonnosti společnosti v oblasti kvality a BOZP a PO, a dále k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, které se vztahují k nebezpečí v oblasti BOZP a PO.
2. Společnost se zavazuje k prevenci rizik a vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví, a také se zavazuje k aktivnímu přijímání nezbytných nápravných opatření pro vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, aby se zamezilo těmto incidentům. Společnost bude účinnost přijatých opatření pravidelně přezkoumávat, aby byla zajištěna jejich vhodnost a přiměřenost.
3. Zefektivňovat způsobilost výrobních zařízení, technologie, monitorování a měření procesů výroby a zlepšování technického stavu strojů a zařízení.
4. Zaměřit se na technickou a užitnou úroveň výrobků ve vazbě na konkurenci v oboru. V sortimentu reagovat na potřeby zákazníků.
5. Trvale zajišťovat odbornou způsobilost pracovníků k účinnému zlepšování systému kvality, BOZP a PO.
6. Monitorovat a přijímat opatření k odstraňování negativních vlivů na životní prostředí u produktů a používaných technologií.

Se zásadami politiky kvality, BOZP a PO a s navazujícími cíli a z nich vyplývajících operativních úkolů jsou všichni pracovníci společnosti Graphite Týn, spol. s r. o. seznámeni prostřednictvím svých nadřízených.


Vedení společnosti očekává od svých zaměstnanců lojalitu, dodržování podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující chování a bezpečnostní normy/předpisy (totéž očekává od externích firem/osob), dodržování firemní kultury a ztotožnění se s vyhlášenou politikou kvality, BOZP a PO a přijatými cíli kvality, BOZP a PO.

Přezkoumání a aktualizace Politiky kvality, BOZP a PO, posouzení přiměřenosti a případná aktualizace jsou součástí přezkoumání vedením.

V Týně nad Vltavou dne 25.8.2017

Zpracovala: Mgr. Hana Hrdinová (PVK)  
Ing. Lenka Nechanická (PV BOZP a PO)

Podpis:


Schválil: Dr. Ing. Evžen Kroupa

Podpis:

